

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма N КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 N 100

Инвестор _____
 Заказчик (Генподрядчик) Сельская администрация Теленгит-Сортогойского сельского поселения
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Бастау"
 Стройка Капитальный ремонт здания Сельского дома культуры расположенного в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай
 Объект Капитальный ремонт здания Сельского дома культуры расположенного в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | 0377300007119000 018 |
| | дата |
| | 12.08.2019 |
| | Вид операции |
| | |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 3 | 12.09.2019 |

| | |
|-----------------|------------|
| Отчетный период | |
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс | | Текущая стоимость всего | | |
|-----------------------|---|---------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | | | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | | | | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Окна | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (9743) СП 63%*0.85 от ФОТ; (4913) | 0,18432 | 19192,62 | 2986,08 15438,14 | 768,4 47,87 | 3538,00 | 550 2846 | 142 9 | 16,375 4,145 | 8,19 18,64 | 21966,00 | 9006 11797 | 1163 168 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---------|----------|---------------------|---------------|----------|-------------|------|-----------------|-----------------|----------|--------------|-------|
| 6 | ТСЦЦ-203-0998 Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 18,43 | 890,58 | 890,58 | | 16413,00 | 16413 | | 5,799 | | 95179,00 | 95179 | |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 120%*0.9 от ФОТ; (1117) СП 65%*0.85 от ФОТ; (571) | 0,036 | 15301,09 | 1751,07 13516,16 | 33,87 5,44 | 551,00 | 63 487 | 1,00 | 16,415 3,751 | 7,157 18,641 | 2868,00 | 1034 1827 | 7,00 |
| 8 | ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 100 п. м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (680) СП 63%*0.85 от ФОТ; (343) | 0,12 | 6002,53 | 329,1 5649,42 | 24,01 1,09 | 720,00 | 39 678 | 3,00 | 16,415 3,764 | 9,537 18,641 | 3221,00 | 640 2552 | 29,00 |
| 9 | ТСЦЦ-101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 12 | 175,38 | 175,38 | | 2105,00 | 2105 | | 1,288 | | 2711,00 | 2711 | |
| 10 | ТЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 100 м2 облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (4303) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2129) | 0,09984 | 18600,58 | 2783,23 15739,46 | 77,89 2,18 | 1857,00 | 278 1571 | 8,00 | 16,376 3,724 | 9,481 18,641 | 10479,00 | 4553 5850 | 76,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|--------|---------|-------------------|------|---------|-----------|------|-----------------|-------|----------|--------------|-------|
| 11 | ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление наливников 100 м коробок блоков (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (1008) СП 63%*0.85 от ФОТ; (508) | 0,4992 | 1274,60 | 116,31 1152,37 | 5,91 | 636,00 | 58 575 | 3,00 | 16,361 4,88 | 9,444 | 3783,00 | 949 2806 | 29,00 |
| 12 | ТССЦ-203-0359 Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | -55,91 | 10,23 | 10,23 | | -572,00 | -572 | | 4,863 | | -2782,00 | -2782 | |
| 13 | ТССЦ-101-1493 Панели без угеллителя м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 9,984 | 291,75 | 291,75 | | 2913,00 | 2913 | | 6,21 | | 18090,00 | 18090 | |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 100 м плинтуса (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (1450) СП 75%*0.85 от ФОТ; (835) | 0,4992 | 1149,11 | 159,87 984,8 | 4,44 | 574,00 | 80 492 | 2,00 | 16,371 4,279 | 9,439 | 3434,00 | 1310 2105 | 19,00 |
| 15 | ТССЦ-101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | -50,42 | 9,10 | 9,1 | | -459,00 | -459 | | 2,937 | | -1348,00 | -1348 | |
| 16 | ФССЦ-101-7719 Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25x25 мм (F- ПВХ профиль толщ.1 мм) 10 м Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 5,042 | 9,21 | 9,21 | | 46,00 | 46 | | 6,21 | | 286,00 | 286 | |

Раздел 2. Двери

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--------|----------|---------------------|--------|----------|------------|-------|-----------------|-------|----------|--------------|--------|
| 17 | ТЕР09-04-013-02 Установка противопожарных дверей. двухпольных глухих 1 м2 проема (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%*0.9 от ФОТ; (3940) СП 85%*0.85 от ФОТ; (3514) | 5,838 | 173,78 | 50,91 108,32 | 14,55 | 1015,00 | 297 633 | 85,00 | 16,378 5,499 | 5,358 | 8800,00 | 4864 3481 | 455,00 |
| 18 | ТССЦ-203-8131 Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 2 | 5510,03 | 5510,03 | | 11020,00 | 11020 | | 4,334 | | 47761,00 | 47761 | |
| 19 | ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей. однопольных глухих 1 м2 проема (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%*0.9 от ФОТ; (1007) СП 85%*0.85 от ФОТ; (898) | 1,968 | 172,33 | 38,49 120,79 | 13,05 | 339,00 | 76 237 | 26,00 | 16,361 5,287 | 5,547 | 2640,00 | 1243 1253 | 144,00 |
| 20 | ТССЦ-203-8123 Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 1 | 3498,72 | 3498,72 | | 3499,00 | 3499 | | 3,93 | | 13751,00 | 13751 | |
| 21 | ТЕР10-01-039-04 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2 100 м2 проемов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (957) СП 63%*0.85 от ФОТ; (482) | 0,0336 | 65366,73 | 1650,18 63149,35 | 567,21 | 2196,00 | 55 2122 | 19,00 | 16,376 8,427 | 9,451 | 18963,00 | 901 17882 | 180,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------|---|--------|----------|---------------------|--------|---------|-------------|-------|-----------------|-------|----------|---------------|--------|
| 22 | ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0,9 от ФОТ; (3111) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1568) | 0,0951 | 67492,72 | 1877,74 65038,91 | 576,08 | 6419,00 | 179 6195 | 55,00 | 16,361 8,328 | 9,451 | 54958,00 | 2929 51509 | 520,00 |
| 23 | ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей, однопольных глухих 1 м2 проема (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%*0,9 от ФОТ; (967) СП 85%*0,85 от ФОТ; (863) | 1,89 | 172,33 | 38,49 120,79 | 13,05 | 326,00 | 73 228 | 25,00 | 16,361 5,287 | 5,547 | 2538,00 | 1194 1205 | 139,00 |
| 24 | ТССЦ-203-8116 Дверь противопожарная металлическая, однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 1 | 2775,18 | 2775,18 | | 2775,00 | 2775 | | 4,916 | | 13642,00 | 13642 | |
| 25 | ТССЦ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных компл. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 6 | 109,57 | 109,57 | | 657,00 | 657 | | 5,759 | | 3784,00 | 3784 | |
| Раздел 3. Фасад | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕР46-02-009-01 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36) НР 110%*0,9 от ФОТ; (15589) СП 70%*0,85 от ФОТ; (9369) | 2,64 | 364,53 | 364,53 | | 962,00 | 962,00 | | 16,368 | | 15746,00 | 15746,00 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---|------|----------|---------------------|----------------|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| 111 | ТЕР10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 100 м2 обрабатываемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (4053) СП 63%*0.85 от ФОТ; (2043) | 2,64 | 361,01 | 87,35 209,2 | 64,46 0,94 | 953,00 | 231 552 | 170 2 | 16,36 15,861 | 3,698 18,564 | 13163,00 | 3779 8755 | 629 37 |
| 112 | ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен 100 м2 поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 100%*0.9 от ФОТ; (9402) СП 70%*0.85 от ФОТ; (6216) | 2,64 | 377,89 | 240,89 123,44 | 13,57 0,82 | 998,00 | 636 326 | 36 2 | 16,368 3,206 | 7,473 18,646 | 11724,00 | 10410 1045 | 269 37 |
| 113 | ТССЦ-104-0719 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | 26,4 | 1108,08 | 1108,08 | | 29253,00 | 29253 | | 4,087 | | 119557,00 | 119557 | |
| 114 | ТЕР15-01-062-01 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем 100 м2 поверхности облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (98066) СП 55%*0.85 от ФОТ; (48514) | 2,64 | 21395,29 | 2390,29 18716,19 | 288,81 7,89 | 56484,00 | 6310 49412 | 762 21 | 16,384 2,069 | 4,87 18,64 | 209327,00 | 103383 102233 | 3711 391 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--------|-------|-------|---|----------|--------|------|------|----|-----------|--------|------|
| 115 ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | | -316,8 | 9,15 | 9,15 | | -2899,00 | -2899 | | 3,26 | | -9451,00 | -9451 | |
| 116 ТССЦ-101-7194 ИЗОСПАН. А 10 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17) | | 31,68 | 45,86 | 45,86 | | 1453,00 | 1453 | | 6,13 | | 8907,00 | 8907 | |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | 143772 | 9887 | 1337 | | | 143772 | 9887 | 1337 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 132548 | 34 | | | 693698 | 132548 | 34 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | 9921 | | | | | 162575 | | |
| материалы | | | | | | 132548 | | | | | 524387 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 1337 | | | | | 7369 | | |
| Накладные расходы | | | | | | 9483 | | | | | 155392 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 5051 | | | | | 82768 | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | 37116 | | | | | 258660 | | |
| Кровли | | | | | | 654 | | | | | 4556 | | |
| Отделочные работы | | | | | | 64778 | | | | | 363367 | | |
| Полы | | | | | | 1754 | | | | | 13564 | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 20314 | | | | | 104108 | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 2486 | | | | | 40704 | | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 31205 | | | | | 146899 | | |
| Итого | | | | | | 158306 | | | | | 931858 | | |
| Коэффициент снижения 931 858 * 0,9383999878 | | | | | | | | | | | 874468 | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | | 174891,2 | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | 1049347,2 | | |

Сдал: Директор ООО "Бастау"



Принял: Глава сельской администрации Тельманского сельского поселения



(Тадыев С.Б.)